





- Einschätzung des Gebäudezustandes nach Außenbegehung**
- Gebäude ohne wesentliche Mängel
 - Gebäude mit leichten Mängeln
 - schlechter Gebäudezustand, Gebäude mit deutlichen Mängeln
 - schlechter Gebäudezustand, konstruktive Mängel werden vermutet
 - konstruktive Mängel, Bausubstanz in Gefahr
 - Gebäude ohne Beurteilung
 - verkleidet Grund der Vermutung hinsichtlich stärkerer Mängel

- Sonstige Hinweise**
- Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (Gebietsgröße ca. 25,0 ha)
 - Baudenkmäler im Untersuchungsgebiet gemäß Denkmalliste



Stadt Kelheim
Vorbereitende Untersuchungen "Wöhrdplatz-Areal"

Gebäudezustand 03

- MASSTAB 1 : 1.500 i.O.
- STAND 15.06.2020
- BEARBEITER ha/go
- PROJEKT-NR. 20730

